

蒲生干潟の地形調査④2019年6月




Fig.1 6月のGPS簡易測量結果



Fig.3 河口付近にできた右岸砂州と左岸砂州(北側より撮影)



Fig.2 分断が解消した北側潟湖(北側より撮影)



Fig.4 導流堤がほぼ完成している(北側より撮影)

調査日 2019年6月14日(金) 9:30~11:30 ※干潮時刻7:34(潮位40cm)

Fig.1はGPS簡易測量による6月の汀線である。潟湖は1月の調査結果と同様、全体的に水位が低い状態であった。1月報告に際に分断されていた潟湖北側は、Fig.2のように分断していない状況が確認された。

導流堤付近の工事の様子はFig.4のとおりであり、導流堤がほぼ完成しつつある状況であった。

河口付近のFig.1で□囲まれた部分では、Fig.3のとおり1月調査に比較して左岸の堆積はやや縮小していた。

なお、今回の調査より、GPS機材を更新し、GARMIN社製GPSMAP64SCJを使用した。