

現在の通水の状況

■水門からの通水の現状

導流堤の工事が進行し、設置された水門には水が通っている。工事に伴い設置されていた通水部（レポートNo.185参照）は埋められている。設置された3基の水門に水が通っているが、現在は導流堤の潟湖側に工事用の通路とオイルフェンスが設置されている。オイルフェンスは潟湖底に着底しており、通水は両端のわずかな隙間からしかされていない。この状態は、工事進捗中の現在のみの状況と思われる。完成時に通水部分が広げられれば、河口と潟湖で生物の出入りができると考えられる。



(Fig.1 水の通る水門)



(Fig.3 通水部のパイプ)



(Fig.2 工事用通路の通水部)



(Fig.4 オイルフェンス)



(Fig.5 着底しているオイルフェンス)



(Fig.6 オイルフェンスの隙間)