

蒲生干潟の地形調査53 2020年8月




Fig.1 7月のGPS 簡易測量結果



Fig.2 潟湖中央部の様子（ドローン撮影）



Fig.3 潟湖最北部との接続部（北側から撮影）



Fig.4 潟湖南側の様子（ドローン撮影）

調査日 2020年8月20日（木）9:30～11:00 ※干潮時刻10:41（潮位15cm）

Fig.1はGPS簡易測量による8月の汀線である。前回の調査に引き続き潟湖中央東側には水たまりがあり（Fig.1□部分、Fig.2□部分）、前回同様、潟湖への流出跡が確認できた。潟湖最北部は分断せず、接続部はヨシが生い茂っていた（Fig.3）。河口付近（Fig.4）では、河口付近左岸砂州は見られない。また、前回同様、右岸砂州が大きく張り出している状況が確認できる。