

蒲生干潟の地形調査55 2020年10月




Fig.1 10月のGPS簡易測量結果



Fig.2 潟湖中央部の様子（ドローン撮影）



Fig.3 潟湖中央部への流出跡（南側から撮影）



Fig.4 潟湖南側の様子（ドローン撮影）

調査日 2020年10月15日（木）9:30～11:00 ※干潮時刻8:28（潮位38cm）

Fig.1はGPS簡易測量による10月の汀線である。前回の調査に引き続き潟湖中央東側には水たまりは（Fig.1□部分、Fig.2□部分）前回調査に比べ小さくなっていった。また、潟湖への水の流出は見られなかったが流出跡が確認できた（Fig.3）。潟湖最北部は前回に続き、分断せず接続部はヨシが生い茂っていた。河口付近（Fig.4□部分）では左岸砂州は見られない。また、前回までと同様、右岸砂州は大きく張り出している状況が確認できる。