

蒲生干潟の地形調査57 2020年12月




Fig.1 12月のGPS簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）



Fig.3 潟湖最北部（北側から撮影）



Fig.4 潟湖南東側の分断様子（北東側から撮影）

調査日 2020年12月22日（火）10:30～12:30 ※満潮時刻9:38（潮位120cm）

Fig.1はGPS簡易測量による12月の汀線である。導流堤工事がほぼ完了（Fig.2）し、導流堤部に並行して設置されていた工事車両用の道路は撤去されていた。10月調査まで見られた潟湖中央東側の水たまりは、11月に引き続き見られなかった。また、潟湖最北部は水が干上がっていた（Fig.3）。南東側潟湖は分断されていた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4）。河口付近（Fig.1□部分、Fig.2□部分）では左岸砂州は見られない。また、前回までと同様、右岸砂州は大きく張り出している。