

蒲生干潟の地形調査65 2021年8月




Fig.1 GPS 簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子 (南東側からドローン撮影)



Fig.3 潟湖最北部の様子 (南側から撮影)



Fig.4 潟湖南西側の様子 (南西側からドローン撮影)

調査日 2021年8月24日 (火) 9:30~11:00 ※干潮時刻10:52 (潮位28cm)

Fig.1はGPS簡易測量による8月の汀線である。潟湖最北部は、2021年7月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた (Fig.3)。また、南東側潟湖は7月の調査と同様に、今回の調査でもつながっていた (Fig.1□部分, Fig.2□部分, Fig.4□部分)。潟湖南西側では、7月の調査と同様に水がたまり、潟湖が広がっている状況が見られた (Fig.4□部分)。七北田川河口付近 (Fig.2) では右岸砂州が大きく張り出していた。また、前回調査時同様に左岸砂州は見られない。