

蒲生干潟の地形調査69 2021年12月




Fig.1 GPS簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）



Fig.3 潟湖中央部東側の様子（西側から撮影）



Fig.4 潟湖南西側の様子（南西側からドローン撮影）

調査日 2021年12月22日（水）13:00～14:30 ※干潮時刻11:11（潮位95cm）

Fig.1はGPS簡易測量による12月の汀線である。潟湖最北部は、2021年11月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた。また、潟湖中央部東側が分断されていた（Fig.3）。また、南東側潟湖は11月の調査と同様に、今回の調査でもつながっていた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4□部分）。潟湖南西側に見られていた水がたまり潟湖が広がっている状況は9月、10月、11月に続き見られなかった（Fig.4□部分）。七北田川河口付近（Fig.2）では右岸砂州が大きく張り出していた。また、前回調査時同様に左岸砂州は見られない。

（青沼 一岳）