

蒲生干潟の地形調査72 2022年3月




Fig.1 GPS 簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子 (南東側からドローン撮影)



Fig.3 南東側潟湖の分断した様子 (南西側から撮影)



Fig.4 潟湖南側の様子 (南側からドローン撮影)

調査日 2022年3月16日 (水) 9:40～11:10 ※干潮時刻9:04 (潮位76cm)

Fig.1はGPS簡易測量による3月の汀線である。潟湖最北部は、2022年2月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた。南東側潟湖は11月の調査以来、2022年2月の調査ではつながっていたが、今回の調査では分断していた (Fig.1□部分, Fig.2□部分, Fig.3, Fig.4□部分)。七北田川河口付近 (Fig.2) では、今回も右岸砂州が大きく張り出していた。また、前回までの調査と同様に左岸砂州は見られない。