

蒲生干潟の地形調査77 2022年8月




Fig.1 GPS簡易測量結果

Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）




Fig.3 南東側潟湖からの流出箇所（北東側から撮影）

Fig.4 潟湖南側の様子（南側からドローン撮影）

調査日 2022年8月24日（水）9:40～11:15 ※干潮時刻8:12（潮位40cm）

Fig.1はGPS簡易測量による8月の汀線である。潟湖最北部は、2022年7月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた。南東側潟湖は7月の調査と同様につながっていた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4□部分）。また、南東側潟湖からの流出が続いていた（Fig.3）。潟湖中央部東側の水たまりは見られなかった。七北田川河口付近（Fig.2）では、今回も右岸砂州が大きく張り出していた。前回までの調査と同様に左岸砂州は見られない。