

蒲生干潟の地形調査51 2020年6月




Fig.1 6月のGPS 簡易測量結果



Fig.2 潟湖北側の様子（ドローン撮影）



Fig.3 潟湖北側最北部のようす（北側から撮影）



Fig.4 左岸砂州は消滅

調査日 2020年6月12日（金）9:30～11:00 ※満潮時刻6:43（潮位127cm），干潮時刻14:04（潮位40cm）
 Fig.1はGPS簡易測量による6月の汀線である。前回調査で干上がっていた潟湖最北部が若干流入していた（Fig.2, Fig.3）。また，前回調査に確認された潟湖分断箇所は分断せずつながっていた（Fig.2）。潟湖南東部の潟湖分断箇所もつながっていた。北側防潮堤工事に伴う汲み上げた地下水の流入は今回もなかった。
 河口付近（Fig.1□部分）は，河口付近左岸砂州は見られない（Fig.4□部分）また，前回同様，右岸砂州が大きく張り出している状況が確認できる。