

## 蒲生干潟の地形調査73 2022年4月




Fig.1 GPS 簡易測量結果

Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）



Fig.3 潟湖中央部の分断した様子（南西側から撮影）

Fig.4 潟湖南側の様子（南側からドローン撮影）

調査日 2022年4月13日（水）9:40～11:10 ※干潮時刻8:07（潮位76cm）

Fig.1はGPS簡易測量による4月の汀線である。潟湖最北部は、2022年3月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた。南東側潟湖は3月の調査同様、分断していた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4□部分）。また、潟湖中央部が今回分断していた（Fig.3）。七北田川河口付近（Fig.2）では、今回も右岸砂州が大きく張り出していた。前回までの調査と同様に左岸砂州は見られない。