

蒲生干潟の地形調査78 2022年10月




Fig.1 GPS 簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）



Fig.3 潟湖最北部のヨシ繁茂（南東側から撮影）



Fig.4 潟湖南側の様子（南側からドローン撮影）

調査日 2022年10月20日（木）9:40～11:00 ※干潮時刻5:54（潮位54cm）

Fig.1はGPS簡易測量による10月の汀線である。潟湖最北部は、2022年8月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた。潟湖はヨシが繁茂していた（Fig.3）。南東側潟湖は8月の調査と異なり分断していた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4□部分）。潟湖中央部東側の水たまりは見られなかった。七北田川河口付近（Fig.2）では、今回も右岸砂州が大きく張り出していた。前回までの調査と同様に左岸砂州は見られない。