

## 蒲生干潟の地形調査79 2022年11月




Fig.1 GPS簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）



Fig.3 潟湖最北部のヨシ繁茂（南東側から撮影）



Fig.4 潟湖南側の様子（南側からドローン撮影）

調査日 2022年11月11日（木）9:40～11:00 ※干潮時刻10:38（潮位97cm）

Fig.1はGPS簡易測量による11月の汀線である。潟湖最北部は、2022年10月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた。南東側潟湖は10月の調査と異なり接続していた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.3、Fig.4□部分）。潟湖中央部東側の水たまりは見られなかった。七北田川河口付近では、今回も右岸砂州が大きく張り出していた（Fig.2）。前回までの調査と同様に左岸砂州は見られない。