

蒲生干潟の地形調査81 2023年1月




Fig.1 GPS簡易測量結果



Fig.2 潟湖北側の様子（南側からドローン撮影）



Fig.3 潟湖最北部の様子（北西側から撮影）



Fig.4 潟湖南側の様子（南側からドローン撮影）

調査日 2023年1月31日（火）13:30～15:00 ※満潮時刻9:34（潮位130cm）

Fig.1はGPS簡易測量による1月の汀線である。潟湖最北部は、1月の調査と同様に、今回の調査でも潟湖が出現していた（Fig.3）。南東側潟湖は、1月の調査と同様に、接続していた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4□部分）。七北田川河口付近では、今回も右岸砂州が大きく張り出していた（Fig.2）。前回までの調査と同様に左岸砂州は見られない。